



Узла замкнута на листе 4

0026-АС

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н	грок	Подпись	Дата
						2017
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Разраб.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Н. контр.	Чукун					

Заказчик: АО «Вагонремаш»

Страница 5

Листов 5

000

«Тамбоввагонпроект»

Ремонт покрывных путей мостового крана №297 в здании базисно-ремонтного цеха №2, здание участка ремонта тележек грузовых вагонов, инв.№1009/10002, по адресу: г.Тамбов, п.Комсомольск, 9.1. Кронштейн пути мостового крана №297

Узла к схеме ремонта покрывных балок

Формат А2